

Viña del Mar, 2 de Marzo de 2010

Señores
Colegio Saint Margaret's S.A.
Con Con
Presente

Por medio de la presente me permito informar lo siguiente:

1. El día de hoy, se realizó la inspección ocular de las instalaciones del Colegio St Margaret's ubicado en la calle Saint Margaret's 150 Lomas de Montemar – Con Con, luego del terremoto que afectó a nuestro país el día 27 de febrero.
2. En dicha visita se pudo constatar que el edificio de hormigón armado se encuentra en perfectas condiciones, para su operación. Ya que, como estructura resistente, funcionó de acuerdo a las condiciones de diseño observadas, en particular sus juntas de trabajo sísmico, las que se encuentran fisuradas demostrando que cumplieron su función.
3. Las edificaciones no presentan alteraciones en sus uniones importantes del sistema estructural, ni siquiera en los muros dilatados que el colegio tiene. El hormigón, como material, devela claramente su condición de conservación estructural, las que en este caso aparecen sin daño.
4. Los muros de contención respondieron adecuadamente y no se constatan fragmentaciones ni roturas por corte, ya que no se aprecian asentamientos, ni en las canchas perimetrales, ni en los estacionamientos.

En conclusión, el edificio no presenta ni un tipo de daño que impida el normal desarrollo de sus funciones habituales.

Sin otro particular, me despido cordialmente



Carlos Vicencio Zirpel
Arquitecto UTFSM
ICA 8099